Misura di ossigeno disciolto OxyMax W COS 41

Sensore amperometrico a membrana ricoperta





















Applicazioni

La misura in continuo dell'ossigeno disciolto svolge un ruolo vitale in molti settori del trattamento acque:

- Impianti di trattamento dei reflui: misura e controllo dell'ossigeno disciolto nelle vasche con fanghi attivi per conseguire la massima efficienza del processo biologico di depurazione
- Supervisione delle acque:
 Misura d'ossigeno in fiumi, laghi e
 mari, come indice della qualità
 dell'acqua
- Trattamento dell'acqua: misura d'ossigeno, ad esempio, per verificare le condizioni dell'acqua potabile (arricchimento in ossigeno, prevenire la corrosione, ecc.)
- Allevamenti ittici:
 Misura e controllo dell'ossigeno
 disciolto per garantire le migliori
 condizioni di vita e di crescita del
 pesce.


Caratteristiche e vantaggi

- Sensore con protezione della membrana ricoperta, ad elevata selettività per l'ossigeno
- Requisiti di manutenzione minimi.
- Semplice procedura di calibrazione, grazie alla semplice taratura in aria.
 Non è necessaria la taratura di zero
- Elevata affidabilità della misura
- Stabilità a lungo termine
- Manutenzione semplificata, grazie al cavo separabile dal sensore (attacco ad innesto TOP 68).
- Monitoraggio del sensore e del processo in abbinamento al trasmettitore, per eliminare gli errori di misura.





Dimensioni e principio di misura



Dimensioni del COS 41

Monitoraggio del sensore

Caratteristiche tecniche speciali

Sistema di misura

In abbinamento con il trasmettitore, è disponibile uno speciale sistema di controllo del sensore (SCS), cheè in crado di rilevare automaticamente una serie di stati d'anomalia e di generare un allarme:

- Messaggi d'allarme, se collegato al trasmettitore
- Non è richiesta la taratura di zero
- Calibrazione veloce, precisa, automatica, in abbinamento al trasmettitore
- Limite inferiore del campo tipicamente 0.05 mg/l O₂ a 20 °C
- Membrana »pelle d'elefante« estremamente stabile

Un sistema di misura completo è formato da:

- il sensore d'ossigeno Oxygen OxyMax W COS 41 ed il trasmettitore Liquisys M COM 223 / 253-DX/DS
- l'armatura ad immersione DipFit W CYA 611, prolungata poss. con il supporto universale per armature sospese CYH 101-A, oppure l'armatura a deflusso COA 250 oppure l'armatura retrattile ProbFit W COA 461

L'ossigeno è presente nel prodotto in forma gassosa ed è trasportato attraverso la membrana dal flusso del processo. Grazie ai materiali utilizzati ed al processo produttivo, la membrana è permeabile solo ai gas disciolti e le sostanze presenti nella fase liquida non possono attraversarla. Allo stesso modo, sono trattenuti i sali disciolti e le sostanze ioniche In questo modo, a differenza del principio di misura a cella aperta, la conducibilità del prodotto non influenza il segnale di misura,se l'elettrodo è protetto dalla membrana.

Le molecole d'ossigeno, che diffondono attraverso la membrana, sono ridotte ad ioni ossidrile (OH⁻) sul catodo in oro. Sull'anodo, l'argento è ossidato in ioni artgento (Ag+, e si forma uno strato di bromuro, AgBr). Si produce un flusso di corrente, dovuto al rilascio d'elettroni dal catodo in oro ed all'attrazione d'elettrodi sull'anodo. In condizioni costanti, questo flusso di corrente è proporzionale alla concentrazione di ossigeno nel prodotto. Il flusso di corrente è convertito nello strumento di misura ed è visualizzato sul display a cristalli liquidi come contenuto di ossigeno disciolto in mg/l, come indice di saturazione dell'ossigeno in % SAT o come pressione parziale di ossigeno in

- Rottura del cavo o cavo in cortocircuito
- Valori di misura alti o bassi non plausibili
- Stato passivo del sensore, cioè il segnale di misura non cambia o variano molto lentamente, nonostante sia variato il contenuto di ossigeno del prodotto
- Versione con attacco ad innesto TOP 68: sensore separabile dal cavo di misura in loco
- Portata minima solo 0.005 m/s
- Facile manutenzione: sia il cappuccio di supporto della membrana, sia l'elettrolita sono pronti all'uso
- Sovrapressione max. consentita 10 bar
- Lunga vita operativa, grazie alla qualità dei materiali impiegati
- Accessoriato di dispositivi d'installazione.

In caso di condizioni operative estreme si consiglia:

 Il sistema automatico di pulizia spray Chemoclean.

Technical data

Specifiche generali	Produttore	Endress+Hauser
	Denominazione del prodotto	OxyMax W COS 41
Dati meccanici	Principio di misura	Sensore amperometrico a membrana ricoperta
	Materiali	Corpo del sensore e cappuccio di supporto della membrana: POM
	Spessore della membrana	50 μm ca.
	Attacco filettato	G 1 e NPT ¾"
	Connessione elettrica	Cavo fisso o connessione ad innesto TOP 68: cavo coassiale con doppia schermatura e 2 cavi ausiliari, terminali per la calibrazione al trasmettitore
	Lunghezza del cavo	7 m, 15 m, versione speciale su richiesta
	Lunghezza max. del cavo	50 m

cavo)

Limite inferiore

Limite superiore

Peso, escluso l'imballaggio (per lunghezza del

Campo di misura

Dati operativi

Condizioni di processo

COS 41:

3 Filettatura G 1

5 Cappucciodi protezione

Misura di temperatura	con sensore NTC integrato, 0 50 °C
Tempo di risposta	90% del valore di fondo scala visualizzato dopo 3 min a 20 °C 99% del valore di fondo scala visualizzato dopo 9 min a 20 °C
Tempo di polarizzazione	< 60 min
Portata min.	tipic. 0,5 cm/s per 95% valore visualizzato
Monitoraggio del sensore	in abbinamento al trasmettitore: interruzione del cavo o cortocircuito, errore di misura e stato passivo del sensore
Deriva	con polarizzazione continua: < 1%/mese
Corrente di zero	nessuna

0,7 kg (7 m) o 1,1 kg (15 m)


tipic. 0,05 mg/l

20 mg/l

Sovrapressione max. consentita	10 bar	
Classe di protezione	IP 68	
Temperatura di processo	−5 50 °C	
Temperatura d'immagazzinamento	con elettrolita: -5 50 °C, senza: -20 60 °C	

Soggetto a modifiche

Struttura



Identificazione



Accessori

□ COY 31-WP

2 cartucce di ricambio pronte all'uso con membrana in tensione COS 41 Codice d'ordine: 51506976

□ COY 3-F

Elettrolita in soluzione per COS 41, 10 fiale di plastica trasparente Codice d'ordine: 50053349

□ Soluzione zero

In polvere, per produrre soluzioni prive d'ossigeno a scopo di controllo Codice d'ordine: 50001041

□ COY 31-OR

Guarnizione ad anello, 3 pz Codice d'ordine: 51506985

□ CYK 71

Cavo speciale per l'estensione tra sensore e trasmettitor Codice d'ordine: 50085333

□ Dotazione accessori COY 31-Z

composta da 1x COY 3-F, COY 31-WP, COY 31-OR e COY 31-PF Codice d'ordine: 51506784

Documentazione supplementare

- Trasmettitore
 Liquisys M COM 223 / 253-DX/DS
 Informazioni Tecniche n. 51500281
- Porta sonda ad immersione
 DipFit W CYA 611
 Informazioni Tecniche n. 50085985
- Armatura per sospensione porta sonda CYH 101 Informazioni Tecniche n. 50061228
- Porta sonda ad immersione
 DipFit W COA 110
 Informazioni Tecniche n. 50057221

- ☐ Cella a deflusso FlowFit W COA 250 Informazioni Tecniche n. 50068520
- Portasonda retrattile
 Probfit W COA 461
 Informazioni Tecniche n. 50082361
- □ Sistema di pulizia automatico Chemoclean CYR 10 / CYR 20 Informazioni Tecniche n. 50014223

Italia

Endress+Hauser Italia S.p.A 20063 Cernusco s/N - MI Via Donat Cattin, 2/A Tel. (02) 92192.1 Fax (02) 92192.362 E-mail: info@it.endress.com http://www.endress.com Svizzera

Endress+Hauser AG Sternenhofstraße 214153 Reinach/BL 1 Tel. (061) 7157575 Fax (061) 7111650

